







R-42L(E) (1/3)

JA101
 JC501
 2SA1284
 2SA733 (A)
 2SA992
 2SC1845
 2SC1923
 2SC2003
 2SC2878
 2SC3244
 2SC945 (A)

2SD1266

2SA1489*5

2SC3853*5

2SA937F
 2SC2021F

2SA933S
 2SC1740S

2SC4137

NJM4560D-A

LM7001

AN7470

M5218P-A

M51951ASL

2SK105

TC9163N
 TC9164N

LA1265

CXP5016-311Q
 CXP5016-313S


LB1641

CAUTION: For continued safety, replace safety critical components only with manufacturer's recommended parts (refer to parts list). Indicates safety critical components. To reduce the risk of electric shock, leakage-current or resistance measurements shall be carried out (exposed parts are acceptably insulated from the supply circuit) before the appliance is returned to the customer.

- DC voltages are measured with a high impedance voltmeter. Values may vary slightly due to variations between individual instruments or/and units.
- Les tensions c.c. doivent être mesurées avec un voltmètre à haute impédance. Les valeurs peuvent différer légèrement du fait des variations inhérentes aux appareils et aux instruments de mesure individuels.
- Die angegebenen Gleichspannungswerte wurden mit einem hochohmigen Voltmeter gemessen. Dabei schwanken die Meßwerte aufgrund von Unterschieden zwischen einzelnen Instrumenten oder Geräten u. U. geringfügig.

R-42L/XL



KENWOOD



DESTINATION	Ref. No.	D52
2-71	E	
0-52	T	
2-72	E, F	

X09-275X-XX
X09-279X-XX


(X09-275X-XX)(A/5)
(X09-279X-XX)(A/5)




CAUTION: For continued safety, replace safety critical components only with manufacturer's recommended parts (refer to parts list).  Indicates safety critical components. To reduce the risk of electric shock, leakage-current or resistance measurements shall be carried out (exposed parts are acceptably insulated from the supply circuit) before the appliance is returned to the customer.

- DC voltages are measured with a high impedance voltmeter. Values may vary slightly due to variations between individual instruments or/and units.
- Les tensions c.c. doivent être mesurées avec un voltmètre à haute impédance. Les valeurs peuvent différer légèrement du fait des variations inhérentes aux appareils et aux instruments de mesure individuels.
- Die angegebenen Gleichspannungswerte wurden mit einem hochohmigen Voltmeter gemessen. Dabei schwanken die Meßwerte aufgrund von Unterschieden zwischen einzelnen Instrumenten oder Geräten u. U. geringfügig.


(X14-237X-XX)(A/6)



	JAPAN MADE		SINGAPOLE MADE	
	E,T	EF	E,T	
X14-237	2-71	2-72	NO	
X14-248	NO	NO	2-71	



(X14-237X-XX)(B/6)



FL1 : FIP12PM7A

IC1 : CX5016-311Q

IC2 : CX5016-313S

IC4 : M5218P-A or NJM4560D-A

IC5 : M51951ASL

Q2,15,16 : 2SA937F


Q3,14 : 2SC2021F

D2 : HSS104A or ISS131

D38,40 ~ 45,47 : B30-0483-05

	D1	Q3,5	D3~11,13~24, 28,36,49,50 66,72
2-71 (E,T)	HZ56.2N(B2) or RD6.2ES(B2)	2SC1740S(Q,R) or 2SC945	HSS104 or ISS133
2-72 (E,F)	BZX55-C6V2	JC501(P,Q)	1N4148

(X14-237X-XX)(D/6)



CAUTION: For continued safety, replace safety critical components only with manufacturer's recommended parts (refer to parts list). ⚠ Indicates safety critical components. To reduce the risk of electric shock, leakage-current or resistance measurements shall be carried out (exposed parts are acceptably insulated from the supply circuit) before the appliance is returned to the customer.

- DC voltages are measured with a high impedance voltmeter. Values may vary slightly due to variations between individual instruments or/and units.
- Les tensions c.c. doivent être mesurées avec un voltmètre à haute impédance. Les valeurs peuvent différer légèrement du fait des variations inhérentes aux appareils et aux instruments de mesure individuels.
- Die angegebenen Gleichspannungswerte wurden mit einem hochohmigen Voltmeter gemessen. Dabei schwanken die Meßwerte aufgrund von Unterschieden zwischen einzelnen Instrumenten oder Geräten u. U. geringfügig.

R-42L (E) (3/3)

R-42L/XL

KENWOOD